


**SUPREMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO LTDA**

R:Paschoal Nigro Sobrinho Nº 550, Bairro Jardim São José/Bocaina - S.P.

Fone: (14)3666-1781 / 3666-2308 CNPJ:02.674.557/0001-33/ I.E.:217.006.435.118

[www.supremaluvras.com.br](http://www.supremaluvras.com.br)

# FICHA TÉCNICA

**Produto:** Avental Frontal Aluminizado.**Cod.:** 4500-2**Descrição:** Avental Frontal em Aramida Carbono Aluminizado S/ Forração**Aplicação:**


Calor radiante



Calor Convectivo



Calor condutivo




Respingo de metais (fe)



Respingo de metais(Al)



Chamas



Arco Voltaico



Combate a incêndio



Vibrações

**Observações:** Tam.: 1,00 x 0,60cm ( )

Tam.: 1,20 x 0,60cm (X)

Tam.: 1,10 x 0,60cm ( )

Tam.: 1,25 x 0,65cm ( )

**Certificado de Aprovação - C.A.****30.085****Composição:** Avental de segurança frontal, confeccionado em Aramida Carbono Aluminizado, tira para ajuste no pescoço e cintura presas através de costura. Costurado com fio de Kevlar.**Características principais (matéria Prima)**

Aramida Carbono Aluminizado.

Fio de kevlar.

NORMA		Requisito	Desempenho
ISO 11611	ISO 11612	A- Propagação de chamas	0 ao 3
		BX- Calor convectivo	0 ao 3
		CX- Calor Radiante	0 ao 4
		DX- G. quant. Metais fundidos (Al. 780°C)	0 ao 3
		EX- G.quant. Metais fundidos (Fe. 1400°C)	0 ao 3
		FX- Calor por contato	0 ao 3
CLASSE 2	A1 B1 C3 D1 E2 F2		

**Classe 1:** Proteção contra técnicas e situações de soldagem menos perigosas, tais como:  
Soldagem a gás, soldagem MIG, soldagem micro plasma, solda elétrica.**Classe 2:** Proteção contra técnicas e situações de soldagem mais perigosas, tais como:  
Solda alétrica, oxi-acetileno, corte de plasma, etc...**Valor "0"** significa que o EPI não é indicado para o risco em questão.**Letra "X"** significa que o EPI não foi ensaiado para o risco em questão.**Customização:** Costura e acabamento em fios de Kevlar**Utilização:** Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes Térmicos.**Higienização:** Lavar a seco, não utilizar alvejante ou corante, não armazenar dobrado.  
Limpar Face aluminizada com pano úmido, secagem natural a sombra.